


FIS
LANGEN INFORMATION 128.950
ZÜRICH INFORMATION 124.700

REISELFINGEN RADIO
132.655 5 NM 5000ft



Berichtigung: Überarbeitung der Regelung des Flugplatzverkehrs auf dem Segelfluggelände Reiselkofen (NFL I-124/94)
Correction: Revision of aerodrome traffic regulations of the glider airfield Reiselkofen (NFL I-124/94)

Contact REISELFINGEN RADIO at least 5 NM prior reaching the AD.

TKOF/LDG of powered ACFT are not permitted as long as the yellow flashing warning light on the glider winch is turned on.

Avoid residential areas in the vicinity of AD.

Look out for gliders.

High voltage power line crossing the approach 07 needs to be overflown no lower than 871m NN for ACFT with towrope and 841 m NN for all other ACFT.

REISELFINGEN RADIO spätestens 5 NM vor Erreichen des Platzes rufen.

Das Starten und Landen vom motorgetriebene LFZ ist nicht gestattet, solange die gelbe Warnblinkleuchte auf der Segelflugstartwinde in Betrieb ist.

Das Überfliegen von Wohngebieten in Platznähe ist zu vermeiden.

Auf Segelflüge achten.

Die Hochspannungsleitung im Anflug auf die Piste 07 ist für Schleppflzeuge mit Seil in mindestens 871 m NN und für alle anderen in mindestens 841 m NN zu überfliegen.